




11 Bojen in der Aare / Schwimmbadabgrenzung, Badi Solothurn

Zustandsrapport vom 18. November 2012



Situation der 11 Bojen mit Koordinaten

Schwimmboje Nr. 1



Verbindung Boje zu Kettenglied ist in Ordnung. Kabelbinder als Öffnungssicherung ist in Ordnung. Kettenglieder sind in Ordnung. Seilverbindungen sind frei.

Allgemeiner Zustand der Boje 1 ist gut. Kein Handlungsbedarf