



Auftrag:

Im Auftrag vom Chef-Bademeister, Herr Pascal Prétôt, ist auf der ganze Strecke des Schwimmbads Solothurn, dem Uferbereich der Aare in einer Tiefe von 0.5 bis max. 2.0 Meter von Fremdkörper und möglichem Müll zu säubern.

Zustand / Befund:

Ausser den Glasscherben und einer intakten und leeren Weinflasche besteht vom gefundenen Müll keine Verletzungsgefahr für die Badegäste. Anhand der untenstehenden Fotos bekommt man einen Einblick der gefunden Utensilien und dem grossen Baumstamm, der im Bereich der Schwimmzone an Land gezogen wurde.

Weiterer Hinweis:

Teilweise besteht in der Schwimmzone der Badegäste, flächenförmige Wasserpflanzenbewuchs, die bis zur Wasseroberfläche ragen. Diese werden als störend und als Hindernis empfunden. Man sollte sich die Überlegungen machen, diesen Pflanzenbewuchs mittels Seekuh (Schneidegerät) flächenförmig zu entfernen.



Foto1: Glasscherben in einer Tiefe von ca. 1.50 Meter



Foto 2: dito Foto 1



Foto 3: Kräftiger Baumast am Uferbereich (Schwimmzone) herausgezogen



Foto 4: Detailfoto Baumast

